*Схема соединений РИП-12-1А-7А*ч "Protection"*



Порядок включения прибора

1. Подключить защитное заземление
2. Подключить аккумулятор согласно схеме соединений
3. Вставить предохранители F1 и F2
4. Включить внешнее питание 220В

Порядок выключения прибора

1. Изъять предохранитель F1
2. Отсоединить Аккумулятор
3. Выключить внешнее питание 220В